



EN	FR	DE	ES
C1	Condensateur 40µF	Kontaktschalt 40µF	Condensador 40µF
L1	Moteur 3 phases	Motor 3phasen	Fusos del motor
K1	"Up" contactor	"Aufwärts" Elevatorauf	Contactores fletos
K2	"Down" contactor	"Abwärts" Elevatorab	Contactores fletos
S10	Toy lock switch	Notwendiger Schalter	Fusos de cerradura
S11	Upper limit switch	Obere Begrenzung	Fusos de carrera alta
S12	Down stop switch	Untere Begrenzung	Fusos de carrera baja
S13	Overload sensor	Überlast-Sensoren	Sensoren de sobrecarga
U1	Rectifier	Erhewigelschalter	Rectificador
T1	Thermal switch	Thermischer Schalter	Sonda termica
Y1	Buzzer	Brems	Freno
P1	10 Poles connector	10 Anschlüsse	Enchufe de 10 polos
P2	10 Poles connector	10 Anschlüsse	Enchufe de 10 polos
P3	4 Poles connector	4 Anschlüsse	Enchufe de 4 polos
P4,P5	Not used	Keine Anschlüsse	Sin usar

REP.	QTE	DESIGNATION	MATIERE	OBSERVATIONS
1		Schema électrique 4,00V tri 526		04.0326007
TREUIL e.lift 600 T				
30.03.2015	EL	Inventaire des parties 2.0.3. - registres sur file 7935 (hauf./100)	C	B.P.10041 - 49101 SMM BMBREMAN-DANCOU
16.03.2015	EL	Plan des couleurs de fils avec invention sur file 7935 (hauf./100)	B	TEL. 02 41 31 17 00 - Fax 02 41 31 17 10
26.03.2015	EL	Modif. position des détrompeurs, réglage contacteur (hauf./100)	7	
26.03.2015	EL	Inventaire des pièces motor L2/13 - sur file de fils, en lin	7	
26.03.2015	EL	Suppression de relais (relais) (intégration dans circuit imprimé hauf)	A	
26.03.2015	EL	Création		
DATE	USA	DESCRIPTION / INDICATION	CONTROLE No.	Plan N° 526-Elec01 C

3 N° du câble  
Cable No  
Kabel-Nr

--- Contacteur pré-câblé  
Pre-wired contactor  
Pre-wired-Schalter

**LEGENDE**

Alimentation Triphasé  
3 phase electrical supply  
Dreiphasstromversorgung  
380V/415V-50/60Hz + N+ PE